

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Številka zadeve: DN00121-007161	Datum: 16.9.2021
---------------------------------	------------------

Ime in priimek stranke:	AMZS D.D.
-------------------------	-----------

Naslov:	DUNAJSKA CESTA 128A 1000 LJUBLJANA
---------	------------------------------------

Telefon stranke:	051371251
------------------	-----------

Znamka vozila: BMW	Tip vozila : 225/XEi
Registracijska številka: NI RT	VIN: WBA2C71070V784880
Koda motorja: B38A15A	Barva: E9D

Pričetek pregleda: 10 : 00	Zaključek pregleda: 13:00
----------------------------	---------------------------

Število prevoženih km	16955 KM
-----------------------	----------

	LUKA ANDREJKA	
Podpis:		
Telefonska številka:	01 530 53 96	

Poročilo

1. Datum prve reg. v RS :
2. Štev. prometnega dovoljenja
3. Potrdilo o skladnosti :
4. Pregled vozila v delavnici (z vsemi aparati)
5. Test zavor na testni stezi
6. Test izpušnih plinov
7. Test optike

Karoserija, podvozje

Pregled se vrši kot primerjava stanja vozila glede starost in prevoženo število kilometrov.

Levo (L) in desno (D) sta v pogledu iz voznškega sedeža.

Vsebina pregleda:


Vidne zunanje površine karoserije vozila, barva, podvozje, izpušni sistem, stekla. Iščejo se poškodbe, sledi slabega vzdrževanja, korozija, funkcijska sposobnost, prilagodljivost. Vse pomanjkljivosti so označene na shematskem diagramu spodaj, ali

Legenda oznak:

Korozija – zaokroženo področje

Poškodbe – senčeno področje

Manjše pomanjkljivosti, kot posledica normalne uporabe vozila glede na leto proizvodnje in prevoženo število kilometrov niso upoštevane.



zabeležene po opombah.

Pregleduje se stanje in funkcijska sposobnost oken, vrat, sončnih streh, ključavnic. Elementi so v dobrem stanju, razen če ni podano poročilo.

Notranjost vozila, vključno z sedeži, priklopom sedežev, mehanizmi, varnostni pasovi, ključavnice, funkcijska sposobnost retrovizorja, armatura, grelni sistem v kabini, so bili pregledani v smislu poškodb in statične funkcijske sposobnosti glede na starost vozila in prevožene kilometre.

Pomemben zapis

**PRI PREGLEDU DEBELINE NANOSA BARVE VOZILA SMO
UGOTOVILI DA VOZILO NI BILO LIČENO**

POŠKODB NA VOZILU NI PRISOTNIH

Priporočljiv zapis

Hladilni sistem

Vsebina pregleda:

Pregledano je bilo področje hladilnega sistema vozila, ki je dosegljiv pregledniku, pri normalnih pogojih obratovanja. Ventili, tesnila, cevi, radiator, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, tesnenje, kvaliteta in stanje hladilne tekočine, so v dobrem stanju, v kolikor niso zabeležene pripombe. Pregledan je bil termostatski ventilator ali delovanje sklopke ter morebitni nenormalni zvok delovanja črpalke in ventilatorja. Pregledan je bil morebitni jermen in njegova priključitev.

Kvaliteta hladilne tekočine:	-35	°C
------------------------------	-----	----

Pomemben zapis
NIVO HLADILNE TEKOCINE JE OK , PUŠČANJA NI BILO OPAZITI.
GRETJE V VOZILU DELUJETA NORMALNO.
KLIMASTKA NAPRAVA DELUJE OK

Priporočljiv zapis

Pripombe

Sistem goriva

Vsebina pregleda:

Pregledan je bil celoten sistem napajanja motorja z gorivom, morebitne poškodbe, puščanje, varnostni pogoji cevi, fleksibilne cevi, priključkov, rezervoarja, pokrov goriva, črpalka za gorivo. Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis
NI BILO OPAZITI NOBENIH POSEBNOSTI NI PUŠČANJA VSE TESNI JE OK
Priporočljiv zapis

Pripombe

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Motor

Emisija	CO	HC	O ₂	NO _x
---------	----	----	----------------	-----------------

Vsebina pregleda

Vizualno so bili pregledani zunanji deli motorja, v smislu obrabe in poškodb, nosilci motorja, morebitne razpoke in puščanje hladilne tekočine ali olja, Pregledano je bilo delovanje opozorilne lučke za olje.
S pomočjo elektronskega testerja izpušnih plinov je bila opravljena meritev osnovnih karakteristik delovanja motorja in analiza izpušnih plinov.
Preverjena je bila količina olja v motorju in sledi morebitne vizualne kontaminacije.
Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis :

Priporočljiv zapis :

Prosti tek :

Povišana vrtilna hit. Motorja :

Lamda :

Pripombe

EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV SO OK .

MOTOR DELUJE NORMALNO, PUŠČANJA OLJA NI BILO OPAZITI

Električni sistem

Električna napetost akumulatorja:

Nominalna: 12,57 V	Pri zagonu: 11,92 V	Pri polnjenju: 14,36V
--------------------	---------------------	-----------------------

Ustrezna nastavitev prednjih žarometov, merjeno z regloskopom

Da

Ne

Vsebina pregleda:

Električni sistem je bil pregledan pod normalnimi pogoji delovanja. Pregledan je bil akumulator, njegova električna napetost, stanje in nivo elektrolita, sposobnost zagona motorja, sistem polnjenja, grelni in klima sistem, brisalci in čistilci stekel, vključno z metlicami. Vse luči so bile pregledane v smislu delovanja in stanja pri normalni uporabi, ob vžigu in ugasnitvi. Stanje električnega sistema je dobro v kolikor ni zaznamkov v opombah.

Pomemben zapis

Priporočljiv zapis

Pripombe

NA ELEKTRIČNEM SISTEMU NI BILO OPAŽENIH NAPAK

BATERIJA JE OK

Krmiljenje in vzmetenje

Potrebno je opraviti nastavitve podvozja

Da

Ne

Vsebina pregleda

Vizualno je bilo pregledano: operativna sposobnost delovanja, varnost, poškodbe, obrabe in puščanje, priključki, vzmeti, tesnila, blažilci, roke. Preglednik je pregledal delovanje servo naprave krmila, v smislu puščanja olja, možnosti gibanja in zvoka. Sistem je v dobrem stanju v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

NA PODVOZJU NI BILO OPAZITI NOBENIH NAPAK

BLAŽILNIKI IN VZMETI SO OK

Priporočljiv zapis

Pripombe

POTREBNO JE OPRAVITI OPTIČNO NASTAVITEV PODVOZJA

Prenos moči

Vsebina pregleda:

Pregledani so bili priključki menjalnika in diferenciala, pol osi in kardanske osi, priključki, prirobnice, manšete, poškodbe, puščanje olja. Pri avtomatskih menjalnikih je bila ugotovljen nivo olja in morebitni znaki kontaminiranosti.

Sistem je v dobrem stanju v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

MENJALNIK, IN POGONSKI SKLOP JE OK

Priporočljiv zapis

Pripombe

TESTNA VOŽNJA NI BILA OPRAVLJENA (VOZILO NI IMELO REGISTRACIJE)

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Zavorni sistem

Nožna spredaj	Levo 3,56 KN	Desno 4,08 KN
Nožna zadaj	Levo 1,72 KN	Desno 1,82 KN
Ročna	Levo 2,27KN	Desno 2,50 KN

Temperatura uparišča zavorne tekočine:	254 C 0,1% VLAŽNOSTI
---	--------------------------------

Vsebina pregleda:

Pregledan je bil nivo olja v glavnem cilindru. Operacijska sposobnost nožne in ročne zavore. Delovanje servo sistema in sistema proti blokiranju koles. Hidravlične cevi, ventili in puščanje olja. Pregledana je bila kvaliteta zavornega olja ter stanje zavornih ploščic, oblog, diskov in kolutov. Izmerjene so bile zavorne sile posameznih koles.

Pomemben zapis

Učinek delavne zavore 71 % Učinek pomožne zavore 30%

Priporočljiv zapis

ZAVORNA TEKOČINA JE OK

Pripombe

IZPIS TESTA ZAVOR IN TESTA AMORTIZERJEV V PRILOGI

Kolesa in pnevmatike

Vsebina pregleda:

Vizualno so bila pregledana kolesa in pnevmatike. Pregled je obsegal primernost pnevmatik, obrabo in zunanje poškodbe. Pnevmatike niso bile demontirane, torej niso bile ugotovljene morebitne poškodbe v notranjosti oziroma, da je vstavljena notranja zračnica v »tubeless« pnevmatiko.

Pomemben zapis

NA VOZILU SO NAMEŠČENE LETNE PNEVMATIKE MICHELIN.

DIMENZIJE 205/55 R17 DOT(3716)

Priporočljiv zapis

PNEVMATIKE NA VOZILU SO STAREJŠEGA LETNIKA

Pripombe