

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Številka zadeve: DN00121-007168	Datum: 16.9.2021
---------------------------------	------------------

Ime in priimek stranke:	AMZS D.D.
-------------------------	-----------

Naslov:	DUNAJSKA CESTA 128A 1000 LJUBLJANA
---------	------------------------------------

Telefon stranke:	040455554
------------------	-----------

Znamka vozila: FORD	Tip vozila: RANGER 2.0
Registracijska številka: KPJC937	VIN: 6FPPXXMJ2PKU67780
Koda motorja: YN2X	Barva: E9D

Pričetek pregleda: 10 : 00	Zaključek pregleda: 15:00
----------------------------	---------------------------

Število prevoženih km	35670 KM
-----------------------	----------

	JANEZ KAJZAR	
Podpis:		
Telefonska številka:	01 530 53 96	

Poročilo

1. Datum prve reg. v RS : 31.01.2020
2. Štev. prometnega dovoljenja B8509081
3. Potrdilo o skladnosti :
4. Pregled vozila v delavnici (z vsemi aparati)
5. Test zavor na testni stezi
6. Test izpušnih plinov
7. Test optike

	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
--	--	---

Karoserija, podvozje

Pregled se vrši kot primerjava stanja vozila glede starost in prevoženo število kilometrov.

Levo (L) in desno (D) sta v pogledu iz vozniškega sedeža.


Vsebina pregleda:

Vidne zunanje površine karoserije vozila, barva, podvozje, izpušni sistem, stekla. Iščejo se poškodbe, sledi slabega vzdrževanja, korozija, funkcijska sposobnost, prilagodljivost. Vse pomanjkljivosti so označene na shematskem diagramu spodaj, ali

Legenda oznak:

Korozija – zaokroženo področje
Poškodbe – senčeno področje

Manjše pomanjkljivosti, kot posledica normalne uporabe vozila glede na leto proizvodnje in prevoženo število kilometrov niso upoštevane.



zabeležene po opombah.

Pomemben zapis PRI PREGLEDU DEBELINE NANOSA BARVE VOZILA NISMO UGOTOVILI POSEBNOSTI
POŠKODB NA VOZILU NI PRISOTNIH
Priporočljiv zapis

Pregleduje se stanje in funkcijska sposobnost oken, vrat, sončnih streh, ključavnic. Elementi so v dobrem stanju, razen če ni podano poročilo.

Notranjost vozila, vključno z sedeži, priklopom sedežev, mehanizmi, varnostni pasovi, ključavnice, funkcijska sposobnost retrovizorja, armatura, grelni sistem v kabini, so bili pregledani v smislu poškodb in statične funkcijske sposobnosti glede na starost vozila in prevožene kilometre.

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
------	--	----------------------------------

Hladilni sistem

Vsebina pregleda:

Pregledano je bilo področje hladilnega sistema vozila, ki je dosegljiv pregledniku, pri normalnih pogojih obratovanja. Ventili, tesnila, cevi, radiator, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, tesnenje, kvaliteta in stanje hladilne tekočine, so v dobrem stanju, v kolikor niso zabeležene pripombe.

Pregledan je bil termostatsko krmiljen ventilator ali delovanje sklopke ter morebitni nenormalni zvok delovanja črpalke in ventilatorja. Pregledan je bil morebitni jermen in njegova priključitev.

Kvaliteta hladilne tekočine:	-35	°C
------------------------------	-----	----

Priporočljiv zapis

BREZ POSEBNOSTI, NI SLEDI PUŠČANJA

Pripombe

Sistem goriva

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Vsebina pregleda:

Pregledan je bil celoten sistem napajanja motorja z gorivom, morebitne poškodbe, puščanje, varnostni pogoji cevi, fleksibilne cevi, priključkov, rezervoarja, pokrov goriva, črpalka za gorivo. Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

NI BILO OPAZITI NOBENIH POSEBNOSTI NI PUŠČANJA VSE TESNI OK

Priporočljiv zapis

Pripombe

Motor

Emisija	CO	HC	O ₂	NO _x
---------	----	----	----------------	-----------------

Vsebina pregleda

Vizualno so bili pregledani zunanji deli motorja, v smislu obrabe in poškodb, nosilci motorja, morebitne razpoke in puščanje hladilne tekočine ali olja, Pregledano je bilo delovanje opozorilne lučke za olje.
S pomočjo elektronskega testerja izpušnih plinov je bila opravljena meritev osnovnih karakteristik delovanja motorja in analiza izpušnih plinov.
Preverjena je bila količina olja v motorju in sledi morebitne vizualne kontaminacije.
Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis :

Priporočljiv zapis :

Prosti tek :

Povišana vrtilna hit. Motorja :

Lamda :

Pripombe

EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV SO OK .

MOTOR DELUJE NORMALNO, PUŠČANJA OLJA NI BILO OPAZITI

Električni sistem

Električna napetost akumulatorja:

Nominalna: 12,57 V	Pri zagonu: 11,92 V	Pri polnjenju: 14,36V
--------------------	---------------------	-----------------------

Ustrezna nastavitev prednjih žarometov, merjeno z regloskopom

Da

Ne

Vsebina pregleda:

Električni sistem je bil pregledan pod normalnimi pogoji delovanja. Pregledan je bil akumulator, njegova električna napetost, stanje in nivo elektrolita, sposobnost zagona motorja, sistem

Veljavnost od: 01.10.2013

Izdaja

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Pomemben zapis
Priporočljiv zapis
BREZ POSEBNOSTI

Pripombe NA ELEKTRIČNEM SISTEMU NI BILO ZAZNANIH NAPAK
BATERIJA JE OK

Krmiljenje in vzmetenje

Potrebno je opraviti nastavitev podvozja

Da

Ne

Vsebina pregleda

Vizualno je bilo pregledano:
operativna sposobnost
delovanja, varnost, poškodbe,
obrabe in puščanje, priključki,
vzmeti, tesnila, blažilci, roke.
Preglednik je pregledal
delovanje servo naprave krmila,
v smislu puščanja olja, možnosti
gibanja in zvoka.
Sistem je v dobrem stanju v
kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis
NA PODVOZJU NI BILO OPAZITI POSEBNIH NAPAK
BLAŽILNIKI IN VZMETI SO POGOJNO USTREZNI
Priporočljiv zapis
Z.L. BLAŽILNIK SLABŠE DELUJE

Pripombe
POTREBNO JE OPRAVITI OPTIČNO NASTAVITEV PODVOZJA

Prenos moči

Vsebina pregleda:

Pregledani so bili priključki menjalnika in diferenciala, pol osi in kardanske osi, priključki, prirobnice, manšete, poškodbe, puščanje olja. Pri avtomatskih menjalnikih je bila ugotovljen nivo olja in morebitni znaki kontaminiranosti.

Sistem je v dobrem stanju v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

MENJALNIK IN POGONSKI SKLOP JE BREZ POSEBNOSTI

Priporočljiv zapis

Pripombe

TESTNA VOŽNJA JE BILA OPRAVLJENA, VOZILO DELUJE BREZHIBNO

Zavorni sistem

Nožna spredaj	Levo 5,12 KN	Desno 4,89 KN
Nožna zadaj	Levo 4,23 KN	Desno 3,63 KN
Ročna	Levo 3,70KN	Desno 3,31 KN

Vsebina pregleda:

Pregledan je bil nivo olja v glavnem cilindru. Operacijska sposobnost nožne in ročne zavore. Delovanje servo sistema in sistema proti blokiranju koles. Hidravlične cevi, ventili in puščanje olja. Pregledana je bila kvaliteta zavornega olja ter stanje zavornih ploščic, oblog, diskov in kolutov. Izmerjene so bile zavorne sile posameznih koles.

Pomemben zapis

Učinek delavne zavore 71 % Učinek pomožne zavore 30%

Priporočljiv zapis

ZAVORNA TEKOČINA JE OK

Pripombe

IZPIS TESTA ZAVOR IN TESTA AMORTIZERJEV V PRILOGI

AMZS Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Pomemben zapis
	VOZILU SO NAMEŠČENE PNEVMATIKE Z OBRABO IN COOPER. Šifra dokumenta AMZS-OBR-121
	DIMENZIJE 265/60 R18 DOT(3320)
	Priporočljiv zapis
	PNEVMATIKE SO VOZILU PRIMERNO OBRABLJENE

Vsebina pregleda:

Vizualno so bila pregledana kolesa in pnevmatike. Pregled je obsegal primernost pnevmatik, obrabo in zunanje poškodbe. Pnevmatike niso bile demontirane, torej niso bile ugotovljene morebitne poškodbe v notranjosti oziroma, da je vstavljena notranja zračnica v »tubeless« pnevmatiko.

--

Kolesa in pnevmatike

Pripombe