AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121

Številka zadeve: DN00323-000120	Datum: 18.01.2023

Ime in priimek stranke:	ROŠ

Naslov:	
4000 KRANJ	

Telefon stranke:	064105475

Znamka vozila: FORD	Tip vozila : FOCUS 2.0 TDCI 110
Registracijska številka:	VIN: WF06XXGCC6JL17060
Koda motorja: T7DB	Barva: S0B

Pričetek pregleda: 8.00	Zaključek pregleda: 12.00

Število prevoženih km	135752 KM

	JANEZ NOVAK	AMZS AMZS, d.d., PE Kranj
Podpis:		
Telefonska številka:	051 266 393	

Poročilo

1. Datum prve reg. v RS :
2. Štev. prometnega dovoljenja
3. Potrdilo o skladnosti :
4. Pregled vozila v delavnici (z vsemi aparati)
5. Test zavor na testni stezi
6. Test izpušnih plinov
7. Test optike

AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121

Karoserija, podvozje, notranjost


Pregled se vrši kot primerjava stanja vozila glede starost in prevoženo število kilometrov.

Levo (L) in desno (D) sta v pogledu iz voznišKega sedeža.

Vsebina pregleda:
Vidne zunanje površine karoserije vozila, barva, podvozje, izpušni sistem, stekla. Iščejo se poškodbe, sledi slabega vzdrževanja, korozija, funkcijska sposobnost, prilagodljivost. Vse pomanjkljivosti so označene na shematskem diagramu spodaj, all

Legenda oznak:
Korozija – zaokroženo področje
Poškodbe – senčeno področje

Manjše pomanjkljivosti, kot posledica normalne uporabe vozila glede na leto proizvodnje in prevoženo število kilometrov niso upoštevane.



zabeležene po opombah.

Pregleduje se stanje in funkcijska sposobnost oken, vrat, sončnih streh, ključavnic. Elementi so v dobrem stanju, razen če ni podano poročilo.

Notranjost vozila, vključno z sedeži, priklopom sedežev, mehanizmi, varnostni pasovi, ključavnice, funkcijska sposobnost retrovizorja, armatura, grelni sistem v kabini, so bili pregledani v smislu poškodb in statične funkcijske sposobnosti glede na starost vozila in prevožene kilometre.

Pomemben zapis
RAHLO PODRSAN PREDNJI ODBIJAČ SPODAJ DESNO. PRI MERITVI LAKA NI BILO OPAZITI RESNEGA ODSTOPANJA. NOTRANJOST VOZILO LEPO OHRANJENA.

Priporočljiv zapis

Hladilni sistem

Kvaliteta hladilne tekočine:	-30	°C

Vsebina pregleda:
Pregledano je bilo področje hladilnega sistema vozila, ki je dosegljiv pregledniku, pri normalnih pogojih obratovanja. Ventili, tesnila, cevi, radiator, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, tesnenje, kvaliteta in stanje hladilne tekočine, so v dobrem stanju, v kolikor niso zabeležene pripombe. Pregledan je bil termostat, termostatsko krmiljen ventilator ali delovanje sklopke ter morebitni nenormalni zvok delovanja črpalke in ventilatorja. Pregledan je bil morebitni jermen in njegova priključitev.

Pomemben zapis
NA HLADILNEM SISTEMU NI OPAZITI NOBENIH POSEBNOSTI. VSE TESNI. NIVO HLADILNE TEKOČINE JE OKEJ.

Priporočljiv zapis

Pripombe

Sistem goriva

Vsebina pregleda:
Pregledan je bil celoten sistem napajanja motorja z gorivom, morebitne poškodbe, puščanje, varnostni pogoji cevi, fleksibilne cevi, priključkov, rezervoarja, pokrov goriva, črpalka za gorivo. Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

NI BILO OPAZITI NOBENIH POSEBNOSTI NI PUŠČANJA VSE TESNI JE OK

Priporočljiv zapis

Pripombe

AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (prod prodajo all nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121

Motor

Emisija:	CO:	HC:	O_2:	NO_x

Vsebina pregleda
Vizualno so bili pregledani zunanji deli motorja, v smislu obrabe in poškodb, nosilci motorja, morebitne razpoke in puščanje hladilne tekočina all olja.
Pregledano je bilo delovanje opozorilne lučke za olje.
S pomočjo elektronskega testerja izpušnih plinov je bila opravljena meritev osnovnih karakteristik delovanja motorja in analiza izpušnih plinov.
Preverjena je bila količina olja v motorju in sledi morebitne vizualne kontaminacije.
Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis :

Priporočljiv zapis :

Prosti tek : 900

Povišana vrtilna hit. Motorja : 5000

Lambda :

Dimenzi: 0,08

Pripombe
EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV SO OK .

MOTOR DELUJE NORMALNO. RAHLO MAŠTI PRI POKROVU MOTORJA.

Električni sistem

Električna napetost akumulatorja:

Nominalna: 12,71V	Pri zagonu: 11,02V	Pri polnjenju: 13,52V

Ustrezna nastavitev prednjih žaromelov, merjeno z reglaskopom **Da** Ne

Vsebina pregleda:
Električni sistem je bil pregledan pod normalnimi pogoji delovanja. Pregledan je bil akumulator, njegova električna napetost, stanje in nivo elektrolita, sposobnost zagona motorja, sistem polnjenja, grelni in klima sistem, brisalci in čistilci stekel, vključno z metlicami.
Vse luči so bile pregledane v smislu delovanja in stanja pri normalni uporabi, ob vžigu in ugasnitvi.
Stanje električnega sistema je dobro v kolikor ni zaznamkov v opombah.

Pomemben zapis

Priporočljiv zapis

AKUMULATOR OKEJ. ALTERNATOR POLNI VREDU

Pripombe

PRI PRIKLOPU NA OBD NI BILO PRISTONIH NAPAK.

AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121

Krmiljenje in vzmetenje

Potrebno je opraviti nastavitev podvozja **Da** Ne

Vsebina pregleda
Vizualno je bilo pregledano: operativna sposobnost delovanja, varnost, poškodbe, obrabe in puščanje, priključki, vzmeti, tesnila, blažilci, roke. Preglednik je pregledal delovanje servo naprave krmila, v smislu puščanja olja, možnosti gibanja in zvoka.
Sistem je v dobrem stanju v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

PRIPOROČAMO NASTAVITEV GEOMETRIJE PODVOZJA.

Priporočljiv zapis

PRILOGE O TESTIRANJU PRILOŽENE

Pripombe

Prenos moči

Vsebina pregleda:
Pregledani so bili priključki menjalnika in diferenciala, pol osi in kardanske osi, priključki, prirobnice, manšete, poškodbe, puščanja olja. Pri avtomatskih menjalnikih je bila ugotovljen nivo olja in morebitni znaki kontaminiranosti.

Sistem je v dobrem stanju v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis

Priporočljiv zapis

MENJALNIK, IN POGONSKI SKLOP JE OK

Pripombe

AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121

Zavorni sistem

Nožna spredaj	Levo 3,52 KN	Desno 3,77 KN
Nožna zadaj	Levo 1,98 KN	Desno 2,10 KN
Ročna	Levo 1,89 KN	Desno 1,76 KN

Temperatura uparišča zavorne tekočine:

Vsebina pregleda:
Pregledan je bil nivo olja v glavnem cilindru. Operacijska sposobnost nožne in ročne zavore. Delovanje servo sistema in sistema proti blokiranju koles. Hidravlične cevi, ventili in puščanje olja. Pregledana je bila kvaliteta zavornega olja ter stanje zavornih ploščic, oblog, diskov in kolutov. Izmerjene so bile zavorne sile posameznih kolos.

Pomemben zapis
2,1% VLAŽNOSTI
191°C VRELIŠČE, ZAVORNA TEKOČINA JE ZA ZAMENJATI.,

Učinek delavne zavore 72% ; Učinek pomožne zavore 23%

Priporočljiv zapis

Pripombe

IZPIS TESTA ZAVOR IN TESTA AMORTIZERJEV V PRILOGI

Kolesa in pnevmatike

Vsebina pregleda:
Vizualno so bila pregledana kolesa in pnevmatike. Pregled je obsegal primernost pnevmatik, obrabo in zunanje poškodbe. Pnevmatike niso bile demontirane, torej niso bile ugotovljene morebitne poškodbe v notranjosti oziroma, da je vstavljena notranja zračnica v »tubeless« pnevmatiko.

Pomemben zapis
NA VOZILU SO NAMEŠČENE ZIMSKE PNEVAMTIKE DUNLOP LETNIK 2017 (DOT 4X 2617) S PROFILOM 4X 6MM

Priporočljiv zapis

Pregled vozila

CARTEC

Naslov delavnice:

Snapon Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
84579 Unterneukirchen

Tel.: +49 (0)8634-622-0
Fax:
Email:

Podatki stranke:

Stranka:

Podatki vozila:

Registrska št: MSZV-669
Proizvajalec:
Številka šasije:
Kilometrina:

Zavore:

		Sprednja os		Zadnja os		Parkirna zavora	
		leva	desna	leva	desna	leva	desna
Upor koles	N	158	122	118	92		
Zavorna sila	N	3522	3776	1985	2103	1898	1764
Razlika blok.	%	7		6		7	
Max razlika	%	10		7			
Ovalnost	%						
Sila na pedalko	daN						
Teža na kolesu	Kg	488	472	335	326		
Izmerjena teža	Kg	1621					
Naj. Dov. teža	Kg						

Ocena:

	Delovna zavora			Parkirna zavora		
Učinkovitost Največja dov. teža	>=			>=		
Učinkovitost Skupna teža		72			23	
Max. razlika	<=			<=		
Sila na pedalko	<=			<=		

Vzmetenje:

		Sprednaja os		Zadnja os	
		levo	desno	levo	desno
Rezultat		97	97	94	94
Razlika	%	0		0	
Teža koles	Kg	488	472	335	326
Teža osi	Kg	960		661	

Stek:

		Front axle	Rear axle
Meritev	mm/m	1,4	-3,8



MERJENE DIMNOSTI

DIMNA CELICA	**CET 220**	**MERILNIK OBRATOV**	**MGT-30**
Serijska številka	180615000083	Serijska številka	12683517825
Pretekev je rok za perjodični pregled	16/08/2023	Pretekev je rok za perjodični pregled	07/12/203

DELAVNICA	GARAGE NAME
ADDRESS	ZIP CODE
TELEPHONE NUMBER	EMAIL ADDRESS

PODATKI O VOZILU

Registerska Št.		Stranka	
Znamka		Model	
Vin Št.		Kilometri	
Motor	ATMOSFERSKI	Sonda	10 mm
Registracijski podatki	12/02/2018		

MERJE

Dimnost	1	[m-1]

IZMERJENE VREDNOSTI

Izmerjena temperatura olja **89# [° C]**

Dimnost [m-1]	Obrati prosti tek [min-1]	Predpisani obrati [min-1]	Čas pospeš. [s]
0.08 *	800	5090	2.06

Dejanska dimnost K **0.08 [m-1]**

Začetek testa datum in čas	18/01/2023 08:14
Konec testa datum in čas	18/01/2023 08:16

REZULTATI TESTA **BREZHIBEN** Štampilka

Preglednik

NAME SURNAME Podpis

AMZS D.D. PE KRANJ

BLEIWEISOVA 36
4000 KRANJ

Telefonska številka: 04/ 280 43 14

Stranka: UROS [redacted]	Datum: 18.1.2023 10:13
Podjetje:	Identifikacijska [redacted]
Številka registrske [redacted]	Mehanik: 587
Stanje kilometrskega 135752	Številka naročila:

POROČILO O NASTAVITVI NA VOZILU

FORD, 2018, FOCUS ST Wagon

Primarni koti			Začetni	Specifikacije Min	Maks.	Končni
Spredaj	Zaostajanje	Levo	4°24'	3°11'	5°11'	4°25'
		Desno	4°03'	3°11'	5°11'	4°07'
	Nagib	Levo	-1°02'	-2°08'	0°22'	-0°59'
		Desno	-0°49'	-2°08'	0°22'	-0°46'
	Stek	Levo	0°02'	-0°03'	0°09'	0°03'
		Desno	-0°05'	-0°03'	0°09'	0°03'
		Skupaj	-0°03'	-0°06'	0°18'	0°06'
Zadaj	Nagib	Levo	-1°18'	-2°30'	0°00'	-1°19'
		Desno	-1°50'	-2°30'	0°00'	-1°49'
	Stek	Levo	0°14'	0°05'	0°17'	0°11'
		Desno	0°05'	0°05'	0°17'	0°11'
		Skupaj	0°19'	0°11'	0°35'	0°22'
	Geometrijska os		-0°05'	—	—	0°00'

Sekundarni koti		Začetni	Specifikacije Min	Maks.	Končni
Nagib osi kmiljenja	Levo	15°02'	—	—	15°02'
	Desno	15°02'	—	—	15°02'
Vključeni kot	Levo	14°00'	—	—	14°03'
	Desno	14°13'	—	—	14°16'
Razlika kretnih kotov	Levo	1°44'	—	—	1°44'
	Desno	1°53'	—	—	1°53'
Maksimalni zasuki	Levo	—	—	—	—
	Desno	—	—	—	—
Sprememba krivine steka	Levo	—	—	—	—
	Desno	—	—	—	—
Zamik	Spredaj	2mm	—	—	2mm
	Zadaj	0mm	—	—	-3mm
Razlika v osni razdalji		20mm			23mm
Razlika v medosni razdalji		2mm			5mm
Sprednja višina vožnje	Levo	—	—	—	—
	Desno	—	—	—	—
Zadnja višina vožnje	Levo	—	—	—	—
	Desno	—	—	—	—
Kot okvirja					—

AMZS

AMZS d.d.
Dunajska cesta 128/A
1000 LJUBLJANA

Št. ID za DDV: SI56951442
Št. računa: **IR00323+000704**
Št. delovnega naloga: DN00323-000120

Kupec:
Št. ID za DDV:
Članska št.:

4103 KRANJ
SLOVENIJA

Št. Količina	Opis ME	Cena enote Brez DDV	DDV %	Znesek
	Vozilo:			
PREGLED VOZILA				
S000014	PREGLED VOZILA		(22,0%)	
1,00	kos	81,97		81,97
Popust %:	20,00			16,39
TEST GEOMETRIJE PODVOZJA				
S000017	TEST GEOMETRIJE PODVOZJA		(22,0%)	
1,00	kos	25,61		25,61
Popust %:	20,00			5,12
DELOVNA URA				
S000005	DELOVNA URA		(22,0%)	
1,00	ura	36,89		36,89
Popust %:	20,00			7,38
A031776	TEKOČINA ZAVORNA SL6 5L ATE		(22,0%)	
1,00	liter	9,71		9,71
SKUPAJ S POPUSTOM				125,29
(OD TEGA POPUSTI 28,89)				
DDV(EUR)				27,57
PLAČILA Z DDV				**152,86**

Vrsta plačila	Vrednost
KAR-VISA	152,86

Osnova DDV	DDV	Znesek DDV
125,29	22,00	27,57
ZNESEK RAČUNA		152,86

Za poti brez skrbi ne pozabite podaljšati AMZS članstva. Velja vam do 06.03.2023

Blagajnik: BERNARDKA HADŽIABDIĆ
Kraj računa: KRANJ
Poslovna enota: PE Kranj
Datum: 18.01.23, Čas: 15:22:29

Fiskal. SI št. računa:A03-BL1-2300693
Fiskal. SI datum/čas izdaje:18.01.23 15:22:29